



身近で起きている“工事の保険 賠償事故”

事故状況	足場解体中に立掛けていた足場用単管が走行中の車両の前方に倒れる。車両は停止できず単管を踏んだもの。
発生場所	一般道路沿いのビル解体現場
被害状況	車両フロントまわり、下回り破損。ケガ人無し。
今回の仕事の請負金額	210,000円

事故報告	報告日	平成20年6月2日	
事故処理の流れ	①事故報告		
	②車両修理見積書と損害状況の写真を依頼。現場状況写真もご提出いただく		
	③保険会社より修理工場にお支払		
支払賠償金	210,021円	支払日	平成20年6月20日

事業者情報	業種	解体業		
	年間請負高	3624万円	年間保険料	76,100円

工事の保険担当者より



一般道に単管が倒れ込んだ事故でしたが、幸いなことにケガ人はありませんでした。前号からご案内しておりますが、このような状況では大きな事故が発生する場合があります。解体工事の際には、建物の破片などが飛散することも考慮して、現場付近の状況や人通りを再度ご確認ください。

お問合せ先



株式会社 エスアールエム

URL www.srm-net.co.jp

■京都本社
〒600-8790京都市下京区
高辻通堀川西入富永町672
電話:075-822-8601
FAX:075-822-8087

■南丹支店
〒622-0002京都府
南丹市園部町美園町4号16
電話:0771-68-1300
FAX:0771-68-1301

